

保安点検調査票

3,000ka未満の液化石油ガス設備 保安点検調査票 (バルク供給設備は別紙あり)

設置番号	0018
顧客ID	0018-01

お客様	氏名	小林幸子	TEL	018-877-0013	確認印
	住所	潟上市昭和豊川龍毛字観音田61-18	携帯	070-9999-0013	
点検内容	定期(供給設備/消費設備)点検		前回調査日	2014年10月21日	訪問履歴
総合判定	良・否	供給側判定 消費側判定	良 良	今回調査日	2017年3月21日
	お客様の設備は基準に適合しています。安心してお使いください。		調査員	安倍晋三	
				2010年10月31日 17:00	1E
				2010年10月21日 10:00	1E

供給形態	個別設置	供給用途	一般用	建物区分	一般住宅	建物構造	木造戸建
容器	20kg x 1本 貯蔵量計	40kg	火気制限	転倒防止	温度40以下	貯蔵設備障壁の必要	不要
LPガス容器	20kg x 1本 供給能力		設置場所	腐食防止	バルブ損傷防止	貯蔵設備障壁判定	---
貯蔵設備1,000kg以上3,000kg未満		保安距離	---	警戒票	---	消火設備	---
		警戒票	---	消火設備	---	塀	---
		滞留防止	---	屋根遮蔽板	---		

漏洩試験	種別	試験器具				開始圧力	終了圧力	判定
	1・集合装置 3・供給管 2・気化装置 4・配管	1・機械式自記圧力計 2・電気式ダイヤフラム自記圧力計	3・チャンバー式高精度圧力計 4・電気式ダイヤフラム圧力計	5・ガス検知器 6・漏洩検知液	4.00KPa	4.00KPa		
	漏洩検知装置等の有無	有	漏洩の有無	無	測定区分	測定時間	2分	

供給設備	メータ	種別	メーカー	製造番号	型式	号数	感震機能	漏洩検知	交換期限	判定			
	調整	マイコンS	東洋ガスメーター	32820559	STG25MT1	2.5	有	有	2017-03				
	連結管	種別	型式	メーカー	長さ	有効期限	本数	外観	漏洩	点検方法	判定		
	供給管	管種	サイズ	長さ	埋設	埋設部	腐食等	腐食防止	漏洩	点検方法	損傷防止	危険票識	判定
	気化装置	有・無	無	遮断装置	緊急遮断弁の有無	無	区分	型式	メーカー	判定			

消費設備	配管	管種	サイズ	長さ	埋設	埋設部	腐食等	腐食防止	漏洩	点検方法	損傷防止	危険票識	判定			
	ガス栓	番号	呼び名	型式	メーカー	口数	個数	未使用口数	有効	ヒューズ	規格	腐食	判定			
	燃焼機器	機器番号	器具名	メーカー	器具接続	設置場所	CO値	燃焼状態	接続方法	漏洩	規格適合	判定				
		99	ガステーブル(グリル無)	リンナイ	ゴムホース9.5mm	台所	96	良	良	無	良					
		121	BF風呂釜	リンナイ	金属可とう管	浴室内	330	良	良	無	良					
		122	小型湯沸器	パロマ	金属可とう管	台所	331	良	良	無	良					
		156	給湯器16号	リンナイ	配管フレキガス栓	外	553	良	良	無	良					
	警報器	対象施設	区分	型式	メーカー	番号	有効期限	設置場所	接続	規格	位置	作動	判定			
	給排気設備	給排気設備対象機器の有無	区分	排気仕様	注意ラベル	CO値	給排気設備の有無	材質	先端	逆風止	隙間	面積	ファン	判定	開口部	判定

保安機関	名称	株式会社LPガス		その他	今回周知: 有
	住所	秋田県潟上市天王字コアツコ50-1			
	電話	018-878-4981	調査員		